

# 安全・安心・住み良い町づくり情報

長尾町会 2月号

NO.107

町内で実施したイベント・工事に絡む情報を中心に掲載します。

## 7丁目マンションのり面ワイヤー処置 処置 2026年2月2日

### 【内容】

長尾7丁目マンション北側道路わきの歩道(写真1)のり面に設置の金網を固定するバネ状のワイヤー先端が歩道へはみ出しており危険である。



写真1

写真左は「喜津根坂」交差点から  
「あじさい寺入口」交差点へ下る  
道路を喜津根坂方面から撮影。

写真下Beforeはバネ状ワイヤー  
先端が歩道へはみ出している。  
写真以外にも数か所あった。  
右Afterでははみだし部分が処置  
カットされている。  
申請当日マンション管理人により  
対応していただいた。

Before



After

