

町内で実施したイベント・工事に絡む情報を中心に掲載します。

7丁目マンションのり面ワイヤーはずれ

処置 2026年6月30日

【内容】

マンション道路側のり面の金網を固定している最下段の太いワイヤー（東側）が外れているのでマンション管理人に連絡、修理して頂いた。

①




処置前

- ①黄色で示すワイヤーはのり面全体の金網を最下部で抑えているワイヤーですが必要以上に先端部が長かった(黄色部)。
- ②このワイヤーが先端で外れていたため、そのワイヤーを持ち上げ、
- ③取り敢えず簡易的に固定しておきました。

②



③



処置後

不要な先端部分をカットして頂いた。